



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 13

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

№ п. п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Карусели балансир	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Качеля двойная (4 шт)	исправна	нет		
6	Детский гимнастический комплекс (2 шт)	исправна	нет		
7	Игровой комплекс «Корвет»	исправна	нет		
8	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №7, дом № 1/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

№ п. п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Песочница-ромашка	исправна	нет		
2	Карусель	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля на стойках двойная	исправна	нет		
5	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)

(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001; р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 11

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

№ п. п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля-балансир (1 шт)	исправна	нет		
2	Игровой комплекс	исправна	нет		
3	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
4	Песочница	исправна	нет		
5	Урна (1 шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)

(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, р/с
Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001,
407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 22/1, 22/2, 22/3

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт


Перечень оборудования:

№ п.п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Карусель 4 местная	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Лавочка (2 шт)	исправна	нет		
6	Детский спортивный комплекс	исправна	нет		
7	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ

**осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор

«16» 07 2021 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 36/2

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

№ п.п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Карусель 4 местная	исправна	нет		
2	Детский игровой комплекс (Ёлочки)	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс (Теремок)	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Детский гимнастический комплекс	исправна	нет		
6	Доска для рисования	исправна	нет		
7	Горка металлическая	исправна	нет		
8	Лавочка с урной (3шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №3, дом № 44

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

№ п. п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Песочница-ромашка	исправна	нет		
2	Карусель	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля на стойках двойная	исправна	нет		
5	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН
1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК
«СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«26» 07 2021 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 5/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт


Перечень оборудования:

№ п.п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля –балансир	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»**

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор

«26» 07 2021 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 2 и дом № 2/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт


Перечень оборудования:

№ п.п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления (ремонта)	Примечание
1	Качеля –балансир (2 шт)	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Качеля двойная (3 шт)	исправна	нет		
6	Детский гимнастический комплекс (2 шт)	исправна	нет		
7	Карусель 4 местная	исправна	нет		
8	Игровой комплекс «Корвет»	исправна	нет		
9	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)