



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 44 - 3 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 2 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.


Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Юнусов М.Ф.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5/1 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. — мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.


Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 13 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 28 - _____ микрорайон
ул. Эстонских дорожников

г. Лянтор

« 27 » 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(С.А. Добровольский) (Добровольский С.А.)

(М.Ф. Юнусов) (Юнусов М.Ф.)

(М.В. Емельянова) (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/1 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»**

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/2 - 1 микрорайон
ул. _____**

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/3 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«27» 04 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 2/1 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(С.А. Добровольский) (Добровольский С.А.)

(М.Ф. Юнусов) (Юнусов М.Ф.)

(М.В. Емельянова) (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 2 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 13 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.


Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5/1 - 5 микрорайон
ул. _____**

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов

многоэтажного дома № 28 - микрорайон
ул. Эстонских дорожников

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

С.А. (Добровольский С.А.)

М.Ф. (Юнусов М.Ф.)

М.В. (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 44 - 3 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/1 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/2 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)
 (Юнусов М.Ф.)
 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/3 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»



Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)
 (Юнусов М.Ф.)
 (Емельянова М.В.)





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 36/1 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 36/2-1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«26» 06 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»




Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)
 (Юнусов М.Ф.)
 (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 2; 5 мкр.ул.)

г. Лянтор

« 20 » 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»*

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 5/1; 5 мкр.ул.)**

г. Лянтор

« 20 » 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 5, 5 мкр.ул.)

г. Лянтор

« 20 » 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 13; 5 мкр.ул.)

г. Лянтор

« 20 » 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 28; Эстонских гор. мкр.ул.)

г. Лянтор

«20» 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 22/1; 1 мкр.ул.)**

г. Лянтор

«20» 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

С.А. (Добровольский С.А.)

М.Ф. (Юнусов М.Ф.)

М.В. (Емельянова М.В.)

88
03
23



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 22/2; 1 мкр.ул.)

г. Лянтор

«20» 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

С.А. (Добровольский С.А.)

М.Ф. (Юнусов М.Ф.)

М.В. (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 22/3; 1 мкр.ул.)

г. Лянтор

«20» 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)

(подпись) (Юнусов М.Ф.)

(подпись) (Емельянова М.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
Многоэтажного дома № 44; 3 мкр.ул.)

г. Лянтор

«20» 03 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)

 (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажных домов № 2, 2/1, 5, 5/1, 13 (5 мкр.), 44 (3 мкр).**

г. Лянтор

«20» 02 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Юнусов М.Ф. – мастер ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование домов жилого фонда под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН
1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 109 671 700 085 81 в Западно-
Сибирский банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень к/с 301 018 108 000 000 006 51 БИК 047102651

Акт обследования чердачных помещений, подвалов

многоэтажных домов № 1 мкр 36/1, 36/2
1 мкр 22/1, 22/2, 22/3
3 мкр 44
эстон дор 28
5 мкр 5, 2, 21, 13

г. Лянтор

«25» 02 2020 г.

Комиссия в составе ФИО

Добровольский С.А. главный инженер
Жуков И.Р. мастер участка ООО «ЖК Сибири»
Емельянова М.В. зав. хозяйством

Произвела обследование домов в результате осмотра установлено, что:

1 мкр 36/1, 36/2 подвальные и чердачные помещения
имеют замки
1 мкр 22/1, 22/2, 22/3 подвальные и чердачные
помещения имеют замки
3 мкр 44 подвальные и чердачные помещения
имеют замки
эстон дор 28 подвальные и чердачные
помещения имеют замки
5 мкр 5, 51, 2, 21, 13 подвальные и чердачные
помещения имеют замки

Настоящий акт составлен в 1 (один) экземплярах

С.А. Добровольский С.А.
И.Р. Жуков И.Р.
М.В. Емельянова М.В.

На сайте Ю
20.02.2020



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажных домов № 36/1, 36/2, 22/1, 22/2, 22/3 (1 мкр.)
и по ул. Эстонских дорожников дом №28**

г. Лянтор

«20» «02» 2020г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»


Юнусов М.Ф. – мастер ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование домов жилого фонда под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

 (Добровольский С.А.)

 (Юнусов М.Ф.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН
1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 109 671 700 085 81 в Западно-
Сибирский банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень к/с 301 018 108 000 000 006 51 БИК 047102651

Акт обследования чердачных помещений, подвалов

многоэтажных домов № 1 мкр 36/1, 36/2
1 мкр 22/1, 22/2, 22/3
3 мкр 44/8
д. 30/1 д. 28
5 мкр 5, 5/1, 2, 2/1, 13
«24» 01

г. Лянтор

2018 г.

Комиссия в составе ФИО

21 инженер Добровольский С.А.

Емельянова М.В. заверяющая хозяйством

Произвела обследование домов в результате осмотра установлено, что:

1 мкр 36/1, 36/2 подвальные и чердачные помещения
имеют замки

1 мкр 22/1, 22/2, 22/3 подвальные и чердачные
помещения имеют замки

3 мкр 44/8 подвальные и чердачные помещения
имеют замки

5 мкр 5, 5/1, 2, 2/1, 13 подвальные и чердачные
помещения имеют замки

д. 30/1 д. 28 подвальные и чердачные
помещения имеют замки

Настоящий акт составлен в 1 (один) экземплярах

С.А. Добровольский

М.В. Емельянова