



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 13 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 11 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5/1 - 5 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

« 23 » 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»**

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 5 - 5 микрорайон
ул. _____**

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»**

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 2 - 5 микрорайон
ул. _____**

г. Лянтор

«29» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»**

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 2/1 - 5 микрорайон
ул. _____**

г. Лянтор

« 23 » 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 44 - 3 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии.

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 1/1 - 8 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 28 - _____ микрорайон

ул. Эстонских героиников

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 36/2 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

« 23 » 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 36/1-1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(подпись) (Добровольский С.А.)
(подпись) (Кузичкина С.А.)
(подпись) (Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/3 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/2 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

« 23 » 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А. - главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ обследования чердачных помещений и подвалов
многоэтажного дома № 22/1 - 1 микрорайон
ул. _____

г. Лянтор

«23» 04 2021г.

Комиссия в составе Ф.И.О

Добровольский С.А.- главного инженера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Кузичкина С.А. – мастера ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Емельянова М.В. - заведующая хозяйством ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Произвела обследование жилого дома под управлением ООО «Жилищный комплекс Сибири». В результате осмотра установлено, что все подвальные помещения и чердачные двери имеют исправные запоры (замки) снаружи и шпингалеты изнутри, препятствующие доступу посторонних лиц на крыши, технические этажи и в подвалы домов.

Настоящий Акт составлен в 1 (одном) экземпляре.

Члены комиссии:

(Добровольский С.А.)

(Кузичкина С.А.)

(Емельянова М.В.)