



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

Разработан с учетом требований:

"ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 N 821-ст)

г.Лянтор

«25» ноября 2020 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон № 5, дом № 11
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.


Перечень оборудования:

№ п. п.	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля-балансир (1 шт)	исправна	нет		
2	Игровой комплекс	исправна	нет		
3	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
4	Песочница	исправна	нет		
5	Урна (1 шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(Должность)


(личная подпись)

С.А. Добровольский
(инициалы, фамилия)