



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«25» 06 2021 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 5/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:


| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1      | Качеля –балансир          | исправна          | нет                             |                                       |            |
| 2      | Песочница                 | исправна          | нет                             |                                       |            |
| 3      | Детский игровой комплекс  | исправна          | нет                             |                                       |            |
| 4      | Качеля одинарная (2 шт)   | исправна          | нет                             |                                       |            |
| 5      | Урна                      | исправна          | нет                             |                                       |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер

(должность)

  
(личная подпись)

С.А. Добровольский

(инициалы, фамилия)